

## **ENTRETIEN DES DETECTEURS DE RADIOACTIVITE - CANBERRA**

---

Prestataire : CANBERRA NV/SA  
Zone 1 Researchpark, 80 tél. : 02/481.85.30  
1731 ZELLIK fax : 02/481.85.50

### **A . TYPES DE DETECTEURS DE RADIOACTIVITE CONCERNES**

Détecteurs de radioactivité Colibri, cannes télescopiques télé-STTC, sondes de contamination SABG-100 et sondes SG-2R de la marque **Canberra**.

### **B. ENTRETIEN PREVENTIF / CALIBRATION**

#### **1. Prix**

- Calibration des détecteurs mesurant le débit de dose : Canberra Colibri, Canberra télé-STTC : 254,00€ HTVA – 307,34 TVAC
- Vérification des détecteurs alpha/béta mesurant la contamination : SABG 100, SG-2R : 204,00 € HTVA – 246,84 TVAC

#### **2. Périodicité**

Les détecteurs sont entretenus, calibrés/vérifiés une fois sur trois ans sur base d'un planning approuvé par la Direction du Matériel. La firme est chargée de convoquer les services de secours.

#### **3. Délai d'indisponibilité**

Le délai d'indisponibilité des appareils est de maximum 1 mois s'ils ne sont pas renvoyés à l'usine.

#### **4. Opérations effectuées**

- **Détecteurs mesurant le débit de dose**
  - Vérification des paramètres de fonctionnement par la firme préalablement à la calibration.
  - Calibration effectuée par un organisme agréé, à savoir Controlatom ou l'usine de fabrication de Canberra
- **Détecteurs mesurant la contamination**
  - Vérification des paramètres de fonctionnement et de la qualité de la mesure par la firme.

#### **5. Transport**

Les services de secours se chargent du transport des détecteurs vers la firme chargée de la prestation.  
La firme se charge de l'expédition des détecteurs vers les services de secours concernés.

## **C. REPARATIONS**

Les réparations ou remplacements de pièces se déroulent sur base d'une offre de prix.

### **1. Montants**

- Taux horaire du technicien : 122,00 € HTVA – 147,62 € TVAC
- L'offre reprend le prix d'un certain nombre de pièces. Ces prix peuvent être obtenus auprès de la Direction du Matériel.