

Bijzonder bestek nr. MAT52-461-22
Geldigheidsduur van de opdracht van 26/07/2023 tot 25/07/2027

ONDERHOUD VAN RADIOACTIVITEITSDETECTOREN - THERMO

Dienstverlener: SCANNIX SA
Rue du Mont d'Orcq, 3
7503 Froyennes
Tel.: 069 78 03 98
E-mail: info@scannix.com

A. BETROKKEN TYPES RADIOACTIVITEITSDETECTOREN

Radioactiviteitsdetectoren FH40-G, de telescopische verlengstukken FH40-TG en de besmettingssondes Alfa/Bèta FHZ742 van het merk Thermo.

B. PREVENTIEF ONDERHOUD / KALIBRATIE

1. Prijs

Kalibratie van een radioactiviteitsdetector FH40-G: € 240,00 zonder BTW – € 290,40 BTW
inbegrepen;

Kalibratie van een telescopisch verlengstuk HF40-TG: € 240,00 zonder BTW – € 290,40 BTW
inbegrepen.

Verificatie van een besmettingsdetector Alfa/Bèta FHZ742: € 286,00 zonder BTW - € 346,06 BTW
inbegrepen.

2. Periodiciteit

De detectoren worden een keer om de drie jaar onderhouden, gekalibreerd/nagekeken op basis van een door de Directie Overheidsopdrachten goedgekeurde planning. De firma is belast met de uitnodiging van de hulpdiensten.

3. Onbeschikbaarheidstermijn

De onbeschikbaarheidstermijn van de toestellen bedraagt ongeveer 3 weken.

4. Uitgevoerde operaties

- Nazicht van de werkingsparameters door de firma voorafgaand aan de kalibratie.
- Kalibratie uitgevoerd door een erkend orgaan, met name HTSL.UK of de firma Automess.

5. Transport

De hulpdiensten zijn belast met het transport van de detectoren naar de firma die instaat voor het onderhoud.

De firma is belast met de verzending van de detectoren naar de betrokken hulpdiensten.

C. HERSTELLINGEN

De herstellingen of de vervanging van stukken gebeuren op basis van een prijsofferte.

1. Bedragen

- Uurloon van de technicus: 190,00 € zonder BTW – 229,90 € BTW inbegrepen.
- De offerte vermeldt een aantal prijzen van stukken. Deze prijzen kunnen verkregen worden bij de Directie Overheidsopdrachten.

